

ODPA	POL		Celkové náklady PD	Uznatelné náklady z PD	Předpokládaná dotace	Vlastní podíl město	Stav projektu k dot. titulu	Stanovení ceny	% Dotace z uznatelných nákladů	Kvalifikovaný odhad ceny po soutěži	Podíl města z toho	Dotační titul	komentář
Plánované akce odboru MHÚM													
2212	5171	Oprava příjezdové komunikace k zámku včetně schodiště	3 500 000,0	-----	-----	3 500 000,0	bez dotačního titulu	dle PD	-----	3 500 000,0	3 500 000,0		
2212	5171	Zpevnění cesty U Lesa (řešeno v RMS)	400 000,0	-----	-----	400 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	400 000,0	400 000,0		udržovací práce na účelové komunikaci
2212	6121	Zpracování PD na zpevnění povrchu zbývající části ul. Panské od Zahradní směr Sjednocení	360 000,0	-----	-----	360 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	360 000,0	360 000,0		
2212		Silnice	4 260 000,0	0,0	0,0	4 260 000,0				4 260 000,0	4 260 000,0		
2219	5171	Opravy - předláždění chodníků, opravy asfaltových chodníků	500 000,0	-----	-----	500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	500 000,0	500 000,0		opravy chodníků v lokalitě A. g. L. Svobody a předláždění ostatních chodníků
2219	5171	Oprava odstavné plochy ve slepé ul. Sjednocení tryskovou metodou	1 500 000,0	-----	-----	1 500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	1 500 000,0	1 500 000,0		zpevňování ploch pro stání vozidel (řešit po rekonstrukci veřejného osvětlení)
2219	6121	Vybudování zpevněné plochy u MŠ Komenského + úprava chodníku	522 000,0	-----	-----	522 000,0	bez dotačního titulu	dle PD	-----	522 000,0	522 000,0		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 522 000,0	0,0	0,0	2 522 000,0				2 522 000,0	2 522 000,0		
3111	5171	MŠ Komenského - oprava předního plotu a podezdívky	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		Zídky jsou mrazem rozpraskané a lokální oprava není možná
3111	5171	MŠ Budovatelská - oprava fasády	700 000,0	-----	-----	700 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	700 000,0	700 000,0		padající omítka by mohla ohrozit procházející děti a rodiče
3111	5171	MŠ Budovatelská - oprava chodníku v areálu školky	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		Chodník je zvlněný a velmi nerovný, hrozí nebezpečí úrazu
3111	5171	MŠ R.Tomáška - oprava střešní konstrukce a oplechování	150 000,0	-----	-----	150 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	150 000,0	150 000,0		Dotažení střešních šablon a vyspravení oplechování
3111	5171	MŠ Nová Horka - oprava oplocení	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		Sloupky, pletivo a rámký jsou u uhnílé
3111		Základní školy	1 500 000,0	0,0	0,0	1 500 000,0				1 500 000,0	1 500 000,0		
3113	5171	ZŠ Sjednocení - oprava dlažby na chodbách I etapa.	400 000,0	-----	-----	400 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	400 000,0	400 000,0		nesourodé a chybějící obklady
3113	5171	ZŠ Sjednocení- rekonstrukce šaten a nahrazení nových kójí včetně úpravy podlahy povrchovým nátěrem	700 000,0	-----	-----	700 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	700 000,0	700 000,0		nevyhovující stav ohrožující bezpečnost dětí
3113	5171	ZŠ Sjednocení- výměna PVC v 8 učebnách	400 000,0	-----	-----	400 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	400 000,0	400 000,0		nutná výměna PVC z hygienických důvodů
3113	5171	ZŠ TGM - izolace střechy v 2 N.P.	500 000,0	-----	-----	500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	500 000,0	500 000,0		Vysoká teplota, v učebnách norma je 21-23 °C, skutečnost je kolem 30 °C
3113	5171	ZŠ TGM- rekonstrukce školní kuchyňky	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		
3113	5171	ZŠ TGM plot v části bytu školníka	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		havarijní stav
3113	5171	ZŠ TGM - oprava podlah v 5 učebnách	500 000,0	-----	-----	500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	500 000,0	500 000,0		špatný stav
3113	5171	ZŠ TGM - výměna radiátorů I. etapa	300 000,0	-----	-----	300 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	300 000,0	300 000,0		postupná obnova topné soustavy
3113	5171	ZŠ TGM - sanace stěny v kotelně	300 000,0	-----	-----	300 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	300 000,0	300 000,0		vlhnuocí stěna, odpadaná omítka i obklady, při deštích protéká
3113	5171	ZŠ Butovická - opravy stropů ve třídách 3. NP	300 000,0	-----	-----	300 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	300 000,0	300 000,0		odpadá omítka ze stropů (šáchor), může dojít k poranění
3113	5171	ZŠ Butovická - rekonstrukce elektroinstalace ve sborovně	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		špatný stav

ODPA	POL		Celkové náklady PD	Uznatelné náklady z PD	Předpokládaná dotace	Vlastní podíl město	Stav projektu k dot. titulu	Stanovení ceny	% Dotace z uznatelných nákladů	Kvalifikovaný odhad ceny po soutěži	Podíl města z toho	Dotační titul	komentář
Plánované akce odboru MHÚM													
3113	5171	ZŠ Butovická - úprava učebny na dílny	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		rozdělení jedné třídy na učebnu a místnost pro výuku dílen
3113	5171	ZŠ Butovická - úprava prostor pro šatny	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		zvýšení kapacity
3113		Základní školy	4 550 000,0	0,0	0,0	4 550 000,0				4 550 000,0	4 550 000,0		
3319	5171	Dělnický dům - sprchy ve sportovním klubu	300 000,0	-----	-----	300 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	300 000,0	300 000,0		havarijní stav
3319	5171	Dělnický dům - oprava omítek a výmalba sálu	1 000 000,0	-----	-----	1 000 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	1 000 000,0	1 000 000,0		musí být provedeno po rekonstrukci elektroinstalace
3319	5171	Dělnický dům - tahy a opona	500 000,0	-----	-----	500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	500 000,0	500 000,0		havarijní stav
3319	5171	Dělnický dům - oprava sociálního zařízení	400 000,0	-----	-----	400 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	400 000,0	400 000,0		sociální zařízení pro účinkující - nad a vedle jeviště, havarijní stav
3319	5171	Dělnický dům - oprava prostoru bufetu	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		kuchyňka ve vestibulu
3319		Ostatní záležitosti kultury	2 400 000,0	0,0	0,0	2 400 000,0				2 400 000,0	2 400 000,0		
3322	5171	Nový zámek - Výmalba schodiště a horní chodby	150 000,0	-----	-----	150 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	150 000,0	150 000,0		
3322	5171	Nový zámek - Sociální zařízení v přízemí	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		špatný stav
3322	5171	Nový zámek - kamerový systém	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		v současné době není řešeno, hrozí riziko poškození majetku a nekontrolovaný pohyb návštěvníků
3322	5171	Oprava střechy zámecké brány	1 000 000,0	-----	-----	1 000 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	1 000 000,0	1 000 000,0		
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 550 000,0	0,0	0,0	1 550 000,0				1 550 000,0	1 550 000,0		
3412	5171	VSH - šatny pro hokejisty pronajímáné	800 000,0	-----	-----	800 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	800 000,0	800 000,0		kritický havarijní stav, není možné z hygienických důvodů využívat (neteče voda)
3412	5171	VSH - vodoinstalace a kanalizace v šatnách a sprchách	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		kritický havarijní stav, nutné realizovat společně s pronajímanými šatnami pro hokejisty
3412	5171	VSH - infrasauna	200 000,0	-----	-----	200 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	200 000,0	200 000,0		
3412	5171	VSH - oprava kachlí v brouzdališti uvnitř	70 000,0	-----	-----	70 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	70 000,0	70 000,0		
3412	5171	VSH - oprava podlah v šatnách bazénu	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		popraskané dlaždice
3412	5171	VSH - oprava prostoru sauny	300 000,0	-----	-----	300 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	300 000,0	300 000,0		
3412	5171	VSH - výměna vstupních dveří fitcentrum, ZZN, kosmetika	210 000,0	-----	-----	210 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	210 000,0	210 000,0		havarijní celkový stav, nedovírají
3412	5171	Výměna vstupních dveří do VSH	300 000,0	-----	-----	300 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	300 000,0	300 000,0		nahrazení plechových dveří za automatické z důvodu zajištění provozu (souvisí s rekonstrukcí ledové plochy)
3412	5171	Koupaliště - oprava oplocení plotivo a sloupky	500 000,0	-----	-----	500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	500 000,0	500 000,0		havarijní stav, místy chybí úplně (zajištění provozu biotopu)
3412		Sportovní zařízení v majetku města	2 880 000,0	0,0	0,0	2 880 000,0				2 880 000,0	2 880 000,0		

ODPA	POL		Celkové náklady PD	Uznatelné náklady z PD	Předpokládaná dotace	Vlastní podíl město	Stav projektu k dot. titulu	Stanovení ceny	% Dotace z uznatelných nákladů	Kvalifikovaný odhad ceny po soutěži	Podíl města z toho	Dotační titul	komentář
Plánované akce odboru MHÚM													
3612	5171	Bytový dům č.p. 810 na ul. Budovatelské - oprava střechy	1 800 000,0	-----	-----	1 800 000,0	bez dotačního titulu	dle PD	-----	1 800 000,0	1 800 000,0		cena vychází ze zrušeného VŘ v roce 2018, dle PD cca 1.500.000,00 Kč
3612	5171	Bytový dům č.p. 811 na ul. Budovatelské - oprava střechy	1 800 000,0	-----	-----	1 800 000,0	bez dotačního titulu	dle PD	-----	1 800 000,0	1 800 000,0		cena vychází ze zrušeného VŘ v roce 2018, dle PD cca 1.500.000,00 Kč
3612	5171	Oprava fasády na DZU	1 500 000,0	-----	-----	1 500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	1 500 000,0	1 500 000,0		
3612		Bytové hospodářství	5 100 000,0	0,0	0,0	5 100 000,0				5 100 000,0	5 100 000,0		
3613	5171	DZU -oprava fasády	500 000,0	-----	-----	500 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	500 000,0	500 000,0		
3613	5171	Poštovní 772 - oprava střešní konstrukce	450 000,0	-----	-----	450 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	450 000,0	450 000,0		
3613		Nebytové hospodářství	950 000,0	0,0	0,0	950 000,0				950 000,0	950 000,0		
3631	6121	Rekonstrukce veřejného osvětlení	28 000 000,0	-----	-----	28 000 000,0	bez dotačního titulu	dle PD	-----	28 000 000,0	28 000 000,0		RMS 04.102018 rozhodla nepodávat žádost o dotaci dle výzvy č. 6/2018 Snížení světelného znečištění v CHKO, jejímž poskytovatelem je MŽP (maximální výše dotace 2.000.000,00 Kč)
3631		Veřejné osvětlení	28 000 000,0	0,0	0,0	28 000 000,0				28 000 000,0	28 000 000,0		
3632	5171	Hřbitov v Butovicích - vysypání chodníků	150 000,0	-----	-----	150 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad		150 000,0	150 000,0		
3632		Pohřebnictví	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0				150 000,0	150 000,0		
3745	5169	Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - III. etapa"	4 877 000,0	3 287 000,0	1 972 000,0	2 905 000,0	připravuje se podání	dle PD	60,0	4 877 000,0	2 905 000,0	OPŽP	úprava PD, podání žádosti o dotaci 03/2019, počátek realizace 10/2019
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 877 000,0	3 287 000,0	1 972 000,0	2 905 000,0				4 877 000,0	2 905 000,0		
5512	5171	Oprava oplocení u SDH Butovická	250 000,0	-----	-----	250 000,0	bez dotačního titulu	odborný odhad	-----	250 000,0	250 000,0		
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	250 000,0	0,0	0,0	250 000,0				250 000,0	250 000,0		
		Plánované výdaje celkem	58 989 000,0	3 287 000,0	1 972 000,0	57 017 000,0				58 989 000,0	57 017 000,0		
		CELKEM PLÁNOVANÉ VÝDAJE	58 989 000,0	3 287 000,0	1 972 000,0	57 017 000,0				58 989 000,0	57 017 000,0		

Údaje uvedeny v Kč