

ODPA	POL		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)								
2212	5171	Oprava místních komunikací, výtluky	300 000,0	465 000,0	1 722 230,7	136 709,0	300 000,0	
2212	5171	Čištění příkopů	50 000,0	50 000,0			50 000,0	
2212	5171	PD - příjezdová komunikace k Novému zámku	50 000,0	50 000,0			0,0	
2212	5171	Oprava příjezdové komunikace k zámku včetně schodiště	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500 000,0	Plánovaná akce pro rok 2018
2212	5171	Oprava příjezdové cesty kolem jídelny do ZŠ Sjednocení	0,0	0,0			0,0	požadavek ZŠ, bude vhodné realizovat až po dokončení energetických opatření (zateplení, výměna oken) - příloha č. 7 - 200,0 tis. Kč
2212	5171	Oprava obrusné vrstvy komunikace na ul. A.Dvořáka v úseku od ul. Beskydské po ul. Mírovou	0,0	0,0	0,0	0,0	670 000,0	povrch komunikace je rozpraskaný - vyžítý
2212	5171	Zpevnění povrchu cesty k zahrádkám Za sadem kolem garáží z ul. Tovární - tryskovou metodou	0,0	0,0	0,0		70 000,0	požadavek majitelů garáží mj. i z důvodu, že odbor MHÚM má u zahrádek vedle garáží sběrné místo na velké kontejnery
2212		Silnice	400 000,0	565 000,0	1 722 230,7	136 709,0	4 590 000,0	
2219	5139	Nákup materiálu j.n. - mosty a lávky, chodníky	20 000,0	20 000,0	3 914,0	2 901,0	10 000,0	
2219	5169	Nákup služeb - PD	5 000,0	5 000,0	2 500,0	0,0	0,0	uplatněno v provozu
2219	5171	Opravy - předláždění chodníků, opravy asfaltových chodníků	200 000,0	200 000,0	179 324,0	79 425,0	100 000,0	každoroční běžná údržba a odstraňování havárií - propadů, jejichž počet se navyšuje, původní částka 200,0 tis. Kč snížena na 100,0 tis. Kč
2219	5171	Oprava chodníku u ZŠ TGM na ul. 2.května od hřiště po vjezd na parkoviště	70 000,0	0,0			0,0	
2219	5171	Oprava části chodníku na ul. Bezručové (nová dlažba a obruby)	1 400 000,0	0,0			0,0	
2219	5171	Oprava chodníku na ul. 2. května	388 000,0	0,0			0,0	
2219	5171	Oprava chodníku na ul. 2.května od čp. 10 směr Dělnický dům	120 000,0	0,0			0,0	
2219	5171	Opravy chodníků - odstraňování havárií - propadů	100 000,0	100 000,0			50 000,0	
2219	5171	Oprava chodníku z litého asfaltu od ul. A. Dvořáka směr ubytovna	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	špatný stav
2219	5171	Oprava chodníku z litého asfaltu od ul. Tovární ke zdravotnímu středisku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek občanů - příloha č. 7 - 300,0 tis. Kč
2219	5171	Oprava chodníku ze slepé ulice Sjednocení k Polimu	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	úkol z vedení
2219	5171	Oprava odstavné plochy ve slepé ul. Sjednocení tryskovou metodou	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	požadavek občanů
2219	5171	Opravy chodníků z litého asfaltu v sídlišti AgL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	špatný stav, podnět ze zasedání ZMS - příloha č. 7 - 590,0 tis. Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 303 000,0	325 000,0	185 738,0	82 326,0	455 000,0	
2221	5139	BUS zastávky - materiál na nátěr	5 000,0	5 000,0	3 565,0	0,0	5 000,0	
2221	5171	BUS zastávky - opravy	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	8 000,0	8 000,0	3 565,0	0,0	8 000,0	
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,0	60 000,0	53 634,0	13 622,0	60 000,0	
2229	5171	Oprava a obnova dopravního značení, vč. vandalismu	170 000,0	170 000,0	158 213,0	12 372,0	80 000,0	původní částka 150,0 tis. Kč snížena na 80,0 tis. Kč
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	230 000,0	230 000,0	211 847,0	25 994,0	140 000,0	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
2321	5169	Nákup služeb - kamerové prohlídky kanalizace	40 000,0	40 000,0	11 319,0	0,0	30 000,0	
2321	5171	Čištění a opravy kanalizace v majetku města Studénky (kanalizace, přípojky, dešťové vpusti)	200 000,0	200 000,0	305 604,0	101 968,3	200 000,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	245 000,0	245 000,0	316 923,0	101 968,3	235 000,0	
2333	5171	Čištění koryta vodního toku	100 000,0	100 000,0	11 005,0	0,0	50 000,0	
2333		Úprava drobných vodních toků	100 000,0	100 000,0	11 005,0	0,0	50 000,0	

ODPA	POL		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
3111	5139	MŠ - nákup materiálu	50 000,0	50 000,0	3 982,0	362,0	50 000,0	
3111	5169	Nákup služeb - PD k opravám	0,0	22 800,0	27 830,0	22 762,3	70 000,0	PD k níže uvedeným požadavkům na opravy
3111	5171	MŠ Budovatelská - oprava vstupu	0,0	103 000,0	304 883,5	409 724,5	0,0	
3111	5171	MŠ R. Tomáška - dokončení opravy venkovní plochy u schodiště do suterénu	150 000,0	150 000,0			0,0	
3111	5171	MŠ R. Tomáška - výměna radiátorů	100 000,0	100 000,0			0,0	
3111	5171	MŠ Nová Horka - oprava chodníku před budovou	50 000,0	50 000,0			0,0	
3111	5171	MŠ Nová Horka - oprava střešní konstrukce	400 000,0	400 000,0			0,0	
3111	5171	MŠ Poštovní - oprava prasklin - I.etapa	0,0	100 000,0			0,0	
3111	5171	Řešení havárií a nepředvídaných situací	100 000,0	177 200,0			150 000,0	zvýšující se počet havárií
3111	5171	MŠ Poštovní - oprava prasklin - II.etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	odbor SRÚPaR v roce 2017 nechal zpracovat PD k opravám prasklin a podrobný stavebně technický a diagnostický průzkum, v roce 2017 proběhne I. etapa oprav - provedení provizorních, nezbytně nutných oprav pro zajištění bezpečnosti provozu MŠ - částka je doplněna na základě e-mailu ze dne 31.08.2017 (R. Knoppová) - příloha č. 7 - 600,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ Komenského - odstranění zemní vlhkosti (nutné provést před zateplením budovy)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ, nutno provést před zateplením budovy, vzhledem ke stavu obvodového zdiva se jedná o havarijní stav - zateplení budovy je zařazeno ve výdajích na investice, částka ve výši 800,0 tis. Kč je připočtena k této akci
3111	5171	MŠ Komenského - oprava oplocení MŠ (podezdívky, branky, brány a pletivo)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ 500,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ R. Tomáška - oprava sociálního zázemí dětí i zaměstnanců	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	požadavek MŠ
3111	5171	MŠ R. Tomáška - oprava sklepu za kotelnou (sklad)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ 70,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ R. Tomáška - oprava a zateplení prostoru skladů v podkrovní MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ 150,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ Budovatelská - oprava střechy	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200 000,0	oprava nutná, jedná se o havarijní stav, cena dle posudku o stavu střechy
3111	5171	MŠ Budovatelská - oprava chodníku před budovou (položení zámkové dlažby)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ 200,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ Butovická - oprava oplocení, včetně výměny brány a vstupních branek, oprava podezdívky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ 500,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ Butovická - odstranění zemní vlhkosti v suterénu MŠ (nutné provést před zateplením budovy)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ, nejprve je nutné zpracování PD a poté realizovat, 500,0 tis. Kč
3111	5171	MŠ Butovická - odstranění obložení na schodišti a v učebnách dětí, oprava omítek a výmalba	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	požadavek MŠ
3111		Předškolní zařízení	850 000,0	1 153 000,0	336 695,5	432 848,8	1 820 000,0	
3113	5139	Základní školy - nákup materiálu	30 000,0	30 000,0	21 380,0	204,0	30 000,0	
3113	5169	Nákup služeb - zpracování PD k opravám	0,0	88 000,0	68 225,0	46 620,0	70 000,0	zpracování PD k níže uvedeným akcím
3113	5171	ZŠ Butovická - oprava podlahy v horní tělocvičně	500 000,0	500 000,0	1 042 544,8	163 307,3	0,0	
3113	5171	ZŠ Butovická - zabezpečení školy a školní zahrady	100 000,0	100 000,0			0,0	Nutné - součást projektu Infrastruktura základních škol - příloha č. 7 - 150,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ TGM - oprava dlažby před vstupem do přístavby tělocvičny	90 000,0	90 000,0			0,0	
3113	5171	ZŠ TGM - oprava stropu v šatnách žáků 1. stupně	250 000,0	250 000,0			0,0	
3113	5171	Řešení havárií a nepředvídatelných situací	150 000,0	162 000,0			150 000,0	původní částka 200,0 tis. Kč snížena na 150,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Butovická - modernizace sociálních zázemí na 1. i na 2. stupni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ (naceněny náklady pouze na modernizaci WC na 1 stupni 6x WC) 1 200,0 tis. Kč

ODPA	POL		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
3113	5171	ZŠ - Butovická - oprava sklepních prostor (omítky, rozvody, podlahy)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ (dochází k rozpadání cihelného zdiva klemby), 900,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Butovická - výměna zárubní dveří na 2 stupni (30 kusů zárubní)	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	požadavek ZŠ, realizace z bezpečnostních důvodů
3113	5171	ZŠ Butovická - oprava chodníku před hlavním vstupem do budovy ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ (cena dle PD) 150,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Butovická - zvýšení intenzity osvětlení v učebnách	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek školy a KHS, v roce 2018 bude provedena kontrola intenzity osvětlení měřením - příloha č. 7 - 500,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Sjednocení - výměna stávajících dřevěných dvoukřídlových dveří v zadveří vstupů za dveře plastové - 4 ks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ 250,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Sjednocení - modernizace sociálních zázemí v obou budovách ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ (naceněny náklady pouze na modernizaci WC v jedné budově - 6x WC) 1 200,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Sjednocení - modernizace šaten dětí v suterénu ZŠ, vybudování nových šatních kójí a nová podlaha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ (vyčísleny náklady na opravu poloviny šaten) (drátěné kóje nejsou trendem současné doby, doporučujeme hledat jiné řešení) 600,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ Sjednocení - oprava dlažby na chodbách a podestách v budově "A"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ 1 000,0 tis. Kč
3113	5171	ZŠ TGM - rekonstrukce šatny u tělocvičny (odstranění dřevěných obkladů a instalace nových, položení nové dlažby, instalace topného tělesa, výměna zárubní a dveří)	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	požadavek ZŠ
3113	5171	ZŠ TGM - rekonstrukce bytu školníka	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	náklady dle zpracované PD, byt je v původním stavu, je nutná jeho kompletní oprava před předáním novému nájemci, původní částka 700,0 tis. Kč snížena na 500,0tis. Kč
3113	5171	ZŠ TGM - zateplení střechy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek ZŠ 1 000,0 tis. Kč
3113		Základní školy	1 120 000,0	1 220 000,0	1 132 149,8	210 131,3	1 000 000,0	
3141	5171	Řešení havárií a nepředvídatelných situací	100 000,0	500 000,0	215 799,8	6 687,7	100 000,0	původní částka 150,0 tis. Kč snížena na 100,0 tis. Kč
3141	5171	ŠJ Sjednocení - opravy se školní jídelně (elektrorozvody, vzduchotechnika)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	řeší komplexně odbor SŘÚPaR
3141		Školní stravování (školní jídelny)	100 000,0	500 000,0	215 799,8	6 687,7	100 000,0	
3319	5169	Nákup služeb - zpracování PD k opravám	60 000,0	102 000,0	0,0	72 029,0	80 000,0	Zpracování PD na plánované akce
3319	5171	Dělnický dům - rekonstrukce chodby před WC	250 000,0	250 000,0	712 698,9	343 435,1	0,0	
3319	5171	Dělnický dům - rekonstrukce schodiště	500 000,0	605 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - dveře "lítačky" v hlavní chodbě	250 000,0	250 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - pulty pod výdejními okýnky v hlavní chodbě	15 000,0	15 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - nová podlahová krytina v šatně na kabáty	30 000,0	30 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - porevizní opravy a havárie	100 000,0	58 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - oprava sprch účinkujících u pódia	0,0	70 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - čištění fasády	0,0	95 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - oprava sociálního zázemí v přísáli	0,0	585 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům - oprava elektroinstalace ve společných prostorách	0,0	142 000,0			0,0	
3319	5171	Dělnický dům-vrata mezi sálem a přísálím	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	Špatný stav-požadavek SAK
3319	5171	Dělnický dům-tahy ve velkém sále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav-požadavek SAK 500,0 tis. Kč
3319	5171	Dělnický dům-oprava podlahy v sále a přísáli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav-požadavek SAK 700,0tis. Kč
3319	5171	Dělnický dům-elektroinstalace	0,0	0,0	0,0	0,0	800 000,0	Špatný stav-požadavek SAK 1 000,0 tis. Kč

ODPA	POL		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
3319	5171	Dělnický dům-výmalba sálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav-požadavek SAK 150,0 tis. Kč
3319	5171	Dělnický dům-oprava šál na jevišti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav-požadavek SAK 250,0 tis. Kč
3319	5171	Dělnický dům-vzduchotechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav-požadavek SAK 500,0 tis. Kč
3319	5171	Dělnický dům-výměna PVC (lina) na jevišti	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	Špatný stav-požadavek SAK
3319	5171	Dělnický dům-výměna černé opony	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav-požadavek SAK 300,0 tis. Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 205 000,0	2 202 000,0	712 698,9	415 464,1	1 100 000,0	
3322	5171	Kulturní památka - porevizi opravy	50 000,0	50 000,0	1 350 043,5	96 212,8	50 000,0	
3322	5171	Oprava střechy na zámecké bráně	0,0	0,0			1 000 000,0	Dle průzkumu je krov a krytina v havarijním stavu. Národní památkový ústav doporučuje včasnou opravu
3322	5171	Starý zámek - oprava střechy	0,0	1 400 000,0			0,0	Realizace další etapy nízké části, částka ve výši 1.200,0 tis. Kč přesunuta do přílohy č. 7, do rozpočtu bude zařazeno rozpočtovým opatřením za předpokladu poskytnutí dotace z rozpočtu MSK a MK
3322	5171	Kulturní památka - záchovná údržba,čištění okapů a svodů	250 000,0	250 000,0			100 000,0	Záchovná údržba kulturní památky
3322		Zachování a obnova kulturních památek	300 000,0	1 700 000,0	1 350 043,5	96 212,8	1 150 000,0	
3341	5171	Rozhlas - výměna baterií, demontáž starých hlásičů a kabelů	10 000,0	10 000,0	0,0	3 550,0	10 000,0	
3341		Rozhlas	10 000,0	10 000,0	0,0	3 550,0	10 000,0	
3412	5139	Nákup materiálu	30 000,0	30 000,0	33 838,0	2 294,0	30 000,0	
3412	5169	Nákup služeb - zpracování PD	0,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	zpracování prováděcí projektové dokumentace na opravu střechy zimního stadionu
3412	5171	Areál koupaliště - záchovná údržba	100 000,0	100 000,0	2 267 719,6	504 827,6	50 000,0	původní částka 100,0tis. Kč snížena na 50,0 tis. Kč
3412	5171	SUK - oprava dveří - chodba bar	80 000,0	80 000,0			0,0	
3412	5171	Zimní stadion - oprava dvora pro provoz rolby	150 000,0	150 000,0			0,0	
3412	5171	Zimní stadion - vrata pro vjezd rolby 2 k	25 000,0	25 000,0			0,0	
3412	5171	Oprava venkovních omítek na bazénu	50 000,0	50 000,0			0,0	
3412	5171	Zimní stadion - oprava dřevěného stropního podhledu	0,0	100 000,0			0,0	
3412	5171	Řešení havarií a nepředvídatelných situací	300 000,0	650 000,0			300 000,0	
3412	5171	Rekonstrukce WC u tribun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Havarijní stav odpadů i vodoinstalace 400,0 tis. Kč
3412	5171	Výměna hlavních únikových dveří na VSH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Dveře nejdou otvírat nutná výměna 200,0 tis. Kč
3412	5171	Výměna vrat u restaurace Sport na VSH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vrata jsou shnilá 120,0 tis. Kč
3412	5171	Oprava toalet a šaten v areálu koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000,0	Bude součástí projektu obnovy koupaliště a dle požadavku KHS nutno opravit prostory toalet a šaten dle platných předpisů, původní částka ve výši 250,0 tis. Kč navýšena na 1 mil. Kč na základě e-mailu z 25.08.2017 (Bc. Kaňuščák)
3412	5171	VSH - rekonstrukce sprch a šaten pro hokejisty 2x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav požadavek SAK 100,0 tis. Kč
3412	5171	Výmalba schodiště do fitcentra včetně nového podhledu	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	Požadavek SAK
3412	5171	Oprava podlahy v baru na VSH	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	Špatný stav požadavek SAK
3412		Sportovní zařízení v majetku města	735 000,0	1 185 000,0	2 301 557,6	507 121,6	1 820 000,0	
3612	5169	Nákup služeb - zpracování PD k opravám	0,0	58 200,0	54 000,0	34 000,0	50 000,0	
3612	5171	Drobná a záchovná údržba domovního a bytového fondu	1 050 000,0	1 453 400,0			1 100 000,0	značný nárůst bytů, u kterých je nutná rekonstrukce (hl. se jedná o výměny oken, DZU pak o rekonstrukce sprchových koutů na bezbariérové)
3612	5171	Čištění komínů bytových domů v majetku města	6 000,0	6 000,0			10 000,0	
3612	5171	Čištění okapů a svodů bytových domů v majetku města	50 000,0	50 000,0			50 000,0	

ODPA	POL		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
3612	5171	Domovní a bytový fond - porevizní opravy	100 000,0	66 000,0	4 412 362,8	1 680 039,4	200 000,0	odstranění závad ze zákona prováděných revizí vlastníkem bytových domů , částka je navýšená v souvislosti s pravidelnou 5letou revizí elektroinstalace a hromosvodů (viz 3612-5169-7000)
3612	5171	96 bj. - změna způsobu vytápění	850 000,0	850 000,0			850 000,0	závazek ze smlouvy do r. 2019
3612	5171	Bytový dům č.p. 810 na ul. Budovatelské - oprava střechy	1 200 000,0	1 335 000,0			1 400 000,0	zvýšené náklady (skutečné náklady na opravu střechy na domě čp. 809 v r. 2017 činily cca 1.335.000,00 Kč)
3612	5171	Výměna podružných vodoměrů v domě čp. 779, 810, 811	100 000,0	100 000,0			0,0	
3612	5171	Částečná oprava střechy na domě čp. 322 na ul. Tovární	500 000,0	550 000,0			0,0	
3612	5171	DZU č.p. 779 - výměna všech stávajících dřevěných oken a balkónových dveří za okna plastová + 5x dveře na únikové schodiště	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200 000,0	havarijní stav, neopravitelné, v roce 2017 byla nutná výměna oken již ve čtyřech bytech z důvodu jejich neopravitelnosti
3612		Bytové hospodářství	3 856 000,0	4 468 600,0	4 466 362,8	1 714 039,4	4 860 000,0	
3613	5137	Nebytové hospodářství - nákup DDHM	50 000,0	50 000,0	0,0	29 452,0	50 000,0	
3613	5139	Nebytové hospodářství - nákup mat. j.n.	50 000,0	50 000,0	14 051,0	12 210,0	50 000,0	
3613	5169	Nákup služeb - kopírování výkresů, zpracování PD k opravám	100 000,0	273 000,0	71 107,1	134 000,0	150 000,0	Zpracování projektových dokumentací na plánované akce
3613	5171	Výměna oken v nebytové části DZU	0,0	0,0	0,0	0,0	600 000,0	Dřevěné okna jsou neopravitelná a je nutná výměna, realizace současně s výměnou oken v bytové části
3613	5171	Nebytové hospodářství - porevizní opravy	80 000,0	80 000,0	2 116 480,1	2 187 881,1	100 000,0	větší rozsah zákonem stanovených oprav
3613	5171	DZU - oprava střechy a světlíků nad nebytovou částí	1 000 000,0	1 000 000,0			0,0	
3613	5171	Poštovní 772 - výměna 3 ks garážových vrat	280 000,0	130 000,0			0,0	
3613	5171	NP čp. 592/5 na ul. Poštovní - opravy před předáním do nájmu	0,0	150 000,0			0,0	
3613	5171	NP čp. 760 - oprava střechy nad ZUŠ	0,0	400 000,0			0,0	
3613	5171	NP čp. 760 - oprava střechy nad knihovnou	0,0	500 000,0			0,0	
3613	5171	MěÚ - drobné opravy, průběžná oprava zářivkových těles a žaluzií, malování, práce dle požadavku odboru vnitřních věcí apod.	100 000,0	100 000,0			100 000,0	
3613	5171	Nebyt. hospodářství - záchovná údržba, havárie - pronajímáné	200 000,0	900 000,0			200 000,0	
3613	5171	Nebyt. hospodářství - záchovná údržba, havárie, čištění jímek, vandalismus - městem užívané nebytové prostory	300 000,0	601 000,0			300 000,0	Nebytové prostory jsou vlivem stáří ve špatném stavu a přibývá stavebních a elektro oprav
3613	5171	SEPŠ - výměna střešní krytiny nad nízkou částí budovy	0,0	0,0	0,0	0,0	600 000,0	Proveden průzkum v roce 2016 a zjištěn havarijní stav (pokračování výměny krytiny, která byla z části provedená v r. 2017 z důvodu havarijního zatékání)
3613	5171	Výměna oken v knihovně na ul. AgL (v budově "SEPŠ")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Špatný stav požadavek SAK, výměna je nutná v celé budově 400,0 tis. Kč
3613	5171	Oprava kanceláře v muzeu na Novém zámku	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	Špatný stav požadavek SAK
3613	5171	Výměna koberce v muzeu ve 2 N.P. na Novém zámku	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	Špatný stav požadavek SAK
3613	5171	Areál Radar-vybudování nové přípojky elektřiny včetně rozvaděče	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	Stávající rozvaděč pro areál RADAR je umístěn na stožáru VN na ul. Polské, cca 50 m před areálem, což odporuje předpisům spol. ČEZ. Z tohoto důvodu musíme řešit přemístění rozvaděče mimo stožár a blíže k areálu (vedle vstupu)
3613	5171	Výmalba budovy úřadu	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	Vymalování budovy po provedení výměny oken a zateplení budovy
3613	5171	Poštovní 772 - oprava oplocení	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	Shnilé sloupky a potrhání pletivo

ODPA	POL		SR 2017	UR 2017	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.08.2017	NR 2018	Komentář
3613	5171	MěP - výmalba prostor a koberce	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	Stav maleb a koberce je velmi špatný.
3613	5171	Oprava a údržba nebytových prostor na Novém zámku	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	Položka přesunuta z ODPA 3322
3613	5171	Oprava podlahy a omítek ve spisovně v Novém zámku	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0	Požadavek VO SŘUPaR. Podlaha ve špatném stavu
3613		Nebytové hospodářství	2 160 000,0	4 234 000,0	2 201 638,2	2 363 543,1	3 110 000,0	
3631	5169	Nákup služeb - VO	150 000,0	150 000,0	60 000,0	75 951,0	50 000,0	
3631	5137	Nákup DDHM - osvětlení kostelů	0,0	136 000,0	0,0	55 278,0	0,0	
3631	5171	Oprava VO	500 000,0	644 000,0	269 332,0	41 963,0	500 000,0	osvětlení kolem zámku (realizace souběžně s příjezdovou cestou)
3631		Veřejné osvětlení	650 000,0	930 000,0	329 332,0	173 192,0	550 000,0	
3632	5171	Oprava střechy a stropu na správní budově na hřbitově v Butovicích	0,0	0,0	0,0	0,0	450 000,0	Stav střešní konstrukce je havarijní, dochází k destrukci střechy a stropu
3632		Pohřebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	450 000,0	
3639	5139	Nákup materiálu	6 000,0	6 000,0	4 490,0	0,0	5 000,0	
3639	5171	Kašna - opravy	4 000,0	4 000,0	3 884,0	0,0	3 000,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	10 000,0	10 000,0	8 374,0	0,0	8 000,0	
3749	5171	Oprava česla na Studéneckém potoce	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	
5512	5139	Nákup materiálu j.n. - běžná údržba hasičáren včetně kluboven - barva, zasklívání oken, elektromateriál, hřebíky, vruty, hmoždinky apod.	60 000,0	60 000,0	41 914,0	7 623,0	60 000,0	
5512	5137	Nákup DDHM	10 000,0	10 000,0	6 590,0	0,0	20 000,0	Požadavek SDH Studénka - město - kuchyň. linka a lednice do kuchyňky klubovny v HZ Družstevní (linka cca ze 70. let a lednice stáří cca. 30 let)
5512	5169	Nákup služeb - zpracování PD k opravám	0,0	31 500,0	0,0	0,0	20 000,0	Zpracování PD
5512	5171	Požární ochrana - poreviziní opravy, havárie	50 000,0	18 500,0	209 630,6	54 462,1	80 000,0	Prostředky na havárie a opravy, kterých vzhledem ke stavu objektů přibývá
5512	5171	SDH - opravy na všech hasičských zbrojnicích	0,0	350 000,0			0,0	
5512	5171	SDH Nádražní - výměna vrat	80 000,0	80 000,0			0,0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,0	550 000,0	258 134,6	62 085,1	180 000,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	279 500,0	62 135,0	279 450,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	279 500,0	62 135,0	279 450,0	0,0	
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	14 482 000,0	19 915 100,0	15 826 230,4	6 611 323,2	21 836 000,0	
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	14 482 000,0	19 915 100,0	15 826 230,4	6 611 323,2	21 836 000,0	
		VÝDAJE NA ÚDRŽBU CELKEM	14 482 000,0	19 915 100,0	15 826 230,4	6 611 323,2	21 836 000,0	

Údaje uvedeny v Kč